

DESCRIZIONE E DEFINIZIONE DEI SEGNI GRAFICI



Lavaggio
ad umido



Candeggio
al cloro



Stiratura



Lavaggio
a secco



Asciugatura a
mezzo di essiccatore
a tamburo rotativo



TRATTAMENTO NON AMMESSO

la croce di S.Andrea posta su uno di tali segni grafici indica che il trattamento espresso da quel particolare segno grafico non deve essere eseguito.



TRATTAMENTO MODERATO








la barra sotto la vaschetta o il cerchio indica che il trattamento dovrebbe essere eseguito in modo moderato rispetto al trattamento corrispondente allo stesso segno grafico senza barra



TRATTAMENTO MOLTO MODERATO

la barra interrotta sotto la vaschetta indica un trattamento di lavaggio molto moderato a 40° C

OPERAZIONE DI LAVAGGIO

	Temperatura Massima	Azione Meccanica	Risciacquo	Centrifuga
	95°	normale	normale	normale
	95°	ridotta	a temperatura gradualmente decrescente (per immissione graduale di acqua fredda)	ridotta
	70°	normale	normale	normale
	60°	normale	normale	normale
	60°	ridotta	a temperatura gradualmente decrescente (per immissione graduale di acqua fredda)	ridotta
	50°	ridotta	a temperatura gradualmente decrescente (per immissione graduale di acqua fredda)	ridotta
	40°	normale	normale	normale
	40°	ridotta	a temperatura gradualmente decrescente (per immissione graduale di acqua fredda)	ridotta
	40°	molto ridotta non torcere	molto ridotta	normale
	30°	molto ridotta	molto ridotta	ridotta
	40°	<ul style="list-style-type: none"> - lavaggio solo a mano - non lavare a macchina - trattare con cura 		
		<ul style="list-style-type: none"> - non lavare in acqua - allo stato umido trattare con cura 		

CANDEGGIO AL CLORO

il triangolo indica il trattamento di candeggio al cloro



ammesso

solo a freddo ed in soluzione diluita



non ammesso

LAVAGGIO A SECCO

il cerchio indica il lavaggio a secco per i prodotti tessili. Esso fornisce informazioni relative alle diverse operazioni di lavaggio a secco.



- lavaggio a secco con tutti i solventi normalmente utilizzati nel lavaggio a secco, compresi i solventi indicati per il segno P nonchè il tricloroetilene e 1.1.1 - tricloroetano



- lavaggio a secco con tetracloroetilene, monofluoro-triclorometano nonchè tutti i solventi indicati per il segno F
- trattamenti di lavaggio normali, senza restrizioni



- lavaggio a secco con i solventi indicati al punto precedente

- severe limitazioni all'aggiunta di acqua e/o all'azione meccanica e/o alla temperatura di lavaggio e/o asciugatura

- non lavare a secco presso lavanderie automatiche a gettone



- lavaggio a secco con trifluorotricloroetano, idrocarburi (punto di ebollizione tra i 150°C ed i 120°C, punto di infiammabilità tra i 38°C ed i 60°C)

- trattamenti di lavaggio normali, senza restrizioni

- lavaggio a secco con i solventi indicati al punto precedente



- severe limitazioni all'aggiunta di acqua e/o all'azione meccanica e/o alla temperatura di lavaggio e/o asciugatura

- non lavare a secco presso lavanderie automatiche a gettone



- non lavare a secco

- n smacchiare con solventi

ASCIUGATURA A MEZZO DI ASCIUGABIANCHERIA A TAMBURO ROTATIVO

Il cerchio inscritto in un quadrato indica l'asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo successivamente ad una operazione di lavaggio. I livelli massimi di sollecitazioni sono indicati da 1 o 2 punti posti all'interno del segno grafico.



asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa programma di asciugatura normale



asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa programma di asciugatura a temperatura ridotta



non asciugare a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo

STIRATURA

il ferro da stiro indica la stiratura domestica. I livelli massimi della temperatura sono indicati con 1,2 o 3 punti posti all'interno del segno grafico



temperatura massima della suola del ferro: 200° C



temperatura massima della suola del ferro: 150° C



temperatura massima della suola del ferro: 110° C
a vapore può essere rischiosa la stiratura



non stirare
la stiratura a vapore ed i trattamenti a vapore non sono ammessi